

eRemover PLUS**F9020003**

Prodotto professionale per la rimozione di Fillgel indurito.

13/02/2018

Descrizione del prodotto.

eRemover Plus è una pasta tixotropica specifica per la rimozione dei residui induriti di stucco epossidico, adatta per superfici verticali e orizzontali.

Caratteristiche tecniche.

Aspetto	: cremoso
Colore	: beige
Odore	: caratteristico, pungente
Massa volumica, UNI 8310	: $0.95 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
Solubilità in acqua	: completamente solubile
Azione	: da 6 a 24 ore
Viscosità ISO 3219	: $200 \pm 15 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
Residuo secco	: 10-14 %
pH	: 1-2

N.B.: I dati sono rilevati alla temperatura di 22°C, 50% HR.

Istruzioni d'uso.

Preparazione del supporto.

La superficie da trattare deve essere pulita e asciutta. Mascherare le parti che non devono non devono entrare in contatto col prodotto.

Preparazione del prodotto.

Miscelare energicamente e omogeneizzare il prodotto prima dell'uso. eRemover Plus si usa come fornito.

Applicazione.

Stendere eRemover Plus mediante una spatola di plastica rigida o con un pennello in modo da ottenere uno spessore omogeneo di ca. 1mm. Coprire man mano la superficie trattata, mediante un foglio di HDPE con uno spessore minimo di 10 μm . Lasciare agire per un tempo sufficientemente lungo (tipicamente tra 6 e 24h) in funzione della temperatura e dello spessore di stucco da rimuovere.

Rimozione dei residui.

Togliere man mano il foglio di copertura rimuovendo il surplus di eRemover Plus mediante una spatola di gomma e scavare le fughe in profondità mediante una spazzola a setole dure. Lavare con acqua tiepida spazzolando via i residui dai giunti che ora appariranno scavati. Proseguire fino alla completa pulizia delle aree trattate controllando che tutti gli aloni siano stati rimossi. Lasciare asciugare bene le superfici e i giunti per almeno 24h (48h in caso di bassa temperatura).

Finitura delle superfici.

Ristuccare con Fillgel Plus.

Resa indicativa.

1 m²/kg

Stoccaggio.

Il prodotto si mantiene inalterato per 24 mesi se conservato in luogo fresco e secco.

Teme il gelo.

Avvertenze.

- Non usare in presenza di colle epossidiche (tipo eGlue) e poliuretaniche.
- Eseguire test preliminari di compatibilità con il materiale da ripulire.
- Non lasciare che eRemover Plus si asciughi sul supporto da trattare.
- È consigliabile distendere eRemover Plus durante le ore meno calde del giorno.
- Non usare su materiali sensibili agli acidi (acciaio al carbonio, marmi e pietre calcaree lucidate, bronzo...).
- Aerare bene il locale durante l'uso.
- Proteggere dal contatto con la pelle.
- Utilizzare guanti (EN 374), occhiali con protezioni laterali (EN 166) e maschere con filtri a carbone attivo (EN 14387 tipo A = color marrone).

Le informazioni della presente scheda, fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze; non esentano comunque gli utilizzatori dall'eseguire prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per altre informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari, consultare l'ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.